Aus welchen Gründen muss die zu lackierende Oberfläche staubfrei sein?	Mit welchen Hilfsmitteln erfolgt das Entstauben von Holzoberflächen?	Welche Auftragstechniken werden allgemein verwendet?	Bei welchen Arbeiten ist Streichen angebracht?
1202 Gründe Staubentfernung	1204 Reinigungsbürsten, saubere Druckluft	1205 Auftragstechniken	1206 Streichen
- Staub nimmt Überzugsmaterial leicht auf, Oberfläche wird rau - Haftung des Staubes auf Untergrund gering, fällt weg = unbehandelte Stellen - Überzug kann an staubhaltigen Stellen leicht reissen	Reinigungsbürsten Saubere Druckluft (ohne Öler)	- Streichen und Rollen - Fliessbecher-, Saugbecher-, Druckbecherpistole - Airmixverfahren - Airless-Spritzsystem - Erwärmtes Spritzen - Thermolackierung von MDF (elektrostatisch)	Aufbringen deckener Überzüge und Imprägnierungen auf kleinflächigen Einzelanfertigungen. (Für transparente Überzüge bei hohem Qualitätsanspruch ungeeignet)

Welche Überzüge können optimal mit **Rollen** aufgetragen werden?







1207 || Rollen

1208 || Fliessbecherpistole

1209 || Durckbecherpistole

1210 || Funktion Becherpistolen

Rollen ist optimal für den rationellen Auftrag von deckenden, dicken Überzügen bei entsprechender Bauteilgestaltung.

Fliessbecherpistole



Spritzgut wird mit niederem Luftdruck in der Pistole dem Zerstäuber-Luftstrom zugemischt. Spritzgut-Luftnebel trifft mit geringer Geschwindigkeit auf Werkstück.

Was heisst Airmix was Aircoatverfahren?

Wie funktionert das **Airmixverfahren**?




Was bedeutet Airless?

1211 | Airmix oder Aircoatverfahren

1212 || Funktion Airmix

1213 || Funktion Aircoatverfahrer

1214 || Airles:




Luftunterstützung.


Airmix: An Düse zusätzlich durch Druckluft unterstützt.

Aircoat: Lackspritzstrahl durch gesonderte Düsenöffnungen mit Luft ummantelt. (engl. coating: ummanteln)

Material wird mit ca. 20 bar durch eine Düse gepresst. Lack wird beim Verlassen der Düse in kleinste Partikel zerrissen. Spritzstrahl weich und unscharf, im Wesentlichen durch Düsenform und Steuerluft gebildet.



Wie Airmix. Beim Aircoating wird der Lackspritzstrahl durch an gesonderten Düsenöffnungen austretende Luft "ummantelt" und so relativ scharf begrenzt (engl. coating: ummanteln).



Materialzerstäubendes Spritzverfahren, das ohne Luftzufuhr mit hohem Druck, 200-250bar, den Lack in grossen Mengen durch die sehr kleine Düse presst. Welche **Vorteile** haben **luftzerstäubende** gegenüber materialzerstäubenden Spritzsystemen?

Was heisst **erwärmtes Spritzen**?

Welche **Vorteile** bietet erwämtes Spritzen?



Was heisst Thermolackierung/ Pulverbeschichtung von MDF?

1216 II Vorteile luftzerstäubend

1218 || Erwärmtes Spritzen

1219 | Vorteile erwärmtes Spritzer

1221 II Thermolackierung von MDF


Materialdosierung sehr gutEignung für Kleinflächen

- Oberflächenqualität sehr gut
- Überlappung Spritzbahnen auf flächigen Teilen einfacher. Luftzerstäubende Systeme sind in Schreinereien häufiger.



Das Spritzmaterial wird im Schlauch auf 20-60 °C erwärmt. Viskosität wird herabgesetzt (dünnflüssiger) und führt zur Verbesserung des Materialauftragens. - Verarbeitung höherviskoser (dickflüssiger) Materialien besser

- Reduzierung Lösemittel
- Erhöhung Schichtdicken
- Erhöhung Zerstäubungsqualität
- Kantenabdeckung hervorragend
 Steigerung Verlaufsfähigkeit



Feines Pulver wird mit Sprühpistolen elektrostatisch aufgeladen und regelmässig auf das Werkstück verteilt. Das Pulver wird während 5' bei 130-140 °C vernetzt (eingebrannt) und danach kurz abgelüftet.



Thermolackierung/ Pulverbeschichtung? Zwei Absaugtechniken?

Wie **funktionert** eine Absauganlage mit **Trockenabscheidung**?

Wie **funktionieren** Absauganlagen mit **Nassabscheidung**?

1227 | Vorteile Thermolackierung




1232 || Funktion Trockenabscheidung


1233 | Funktion Nassabscheidun



Sehr guter Umgriff, nahtloser Kantenverlauf, widerstandsfähig, keimfrei, kratzfest, umweltfreundlich da lösungsmittelfrei, überschüssiges Pulver wird abgesaugt und wiederverwendet. Trockenabscheidung von Lacknebel. Auswaschung von Lacknebel durch Nassabscheidung.



- Lacknebel wird in Absaugwand gesaugt
 - Frischluftzufuhr
- Festkörper von Lacknebel bleiben in Filtern hängen
- Filter müssen regelmässig gewechselt werden




- Lacknebel prallt an Wasserfilm
 - Wasser bindet Lackstaub
- Lackresten werden mit speziellen Mitteln und Anlagen aus Wasser getrennt
- Lackschlamm muss entsorgt werden

Welche Gründe sprechen aus Welche Vorteile haben Absauganlagen mit Trocken- gegenüber denen mit ökologischer Sicht für eine Nassabscheidung? Pulverbeschichtung von MDF? Welche positiven Eigenschaften Pulverbeschichtung?



besitzen Oberflächen mit einer



Weshalb wird MDF für die Pulverbeschichtung auf 70 °C erhitzt?

- Investition geringer
- Energieverbrauch geringer
 - Montage einfacher
- Wartungsaufwand tiefer
- Minimaler Verlust des Pulvers bei der Beschichtung
 - Lösemittelfreier Auftrag
- Durch hohe Abriebfestigkeit langlebig und nachhaltig
- kleinste Ritzen, Rillen und feinste Ausschaffungsdetails werden gleichmässig beschichtet
- fugenlose Ringsumbeschichtung kratzfest
 - in allen Farben verfügbar - antimikrobiell

Damit die Holzfeuchtigkeit an die Plattenoberfläche transportiert wird und verdunstet.

Dadurch wird ein elektrisch sensibles Umfeld im Bereich des MDF geschaffen und die geladenen Pulverpartikel haften.

Bei welcher rel. Feuchte und Temperatur werden MDF-Platten in einem Klimaraum für die Pulverbeschichtung vorbereitet?	Welche Holzfeuchte muss eine MDF- Platte für eine Pulverbeschichtung aufweisen?	Mit welcher Schleifkorngrösse und welchem Kantenradius wird MDF für die Pulverbeschichtung vorbereitet?	Welche Schichtdicke wird mit dem Pulverbeschichten erzielt?
3602 MDF Pulverbeschichtung Akklimatisatio	3603 MDF Pulverbeschichtung MDF Holzfeucht	3604 MDF Pulverbeschichtung Schleifen	3605 MDF Pulverbeschichtung Schichtdicke
48 % rel. Feuchte und 20-30 °C	5 %	P 280, R = 1.5 mm	0.08 bis 0.11 mm = 80 bis 110 Mikrometer

Wie härtet die aufgesprühte	Aus welchen Komponenten besteht das
Pulverbeschichtung aus?	Pulver für die MDF-Beschichtung?
Während 3 Minuten in einem Einbrennofen bei einer Temperatur von 130°C.	Aus 60 % Harz, 40 % Härter sowie Pigmenten und Füllstoffen. (ohne Lösungsmittel, deshalb keine Emissionen)