


LERN-APP: «1.20 PRÜFUNGSFRAGEN»

Was muss bei Kabelrollen ohne Überhitzungsschutz beachtet werden?



Wie gross dürfen die Masse 1 und 2 bei einem korrekt eingestellten Spaltkeil sein?

Wie berechnet sich die Spaltkeildicke?

suvaPro

Was ist mit SuvaPro gemeint?

suvaPro

Warum sind bei einigen Handmaschinen, z.B. der Heftklammerpistole, SuvaPro-Kleber aufgeklebt?


2185 || Kabelrolle Überhitzungsschutz

1824 || Spaltkeil

1813 || SUVA-Pro2

1812 || SUVA-Pro1

Immer ganz abrollen, um Überhitzungsschäden/ Brände zu vermeiden.



Beide Masse maximal 5 mm.

Dicke Blattkörper plus Schnittbreite durch zwei.

suvaPro

SuvaPro ist der allgemeine Arbeitssicherheits-Bereich der SUVA.

suvaPro

Für diese Maschinen können im Internet entsprechende Merkblätter oder Checklisten eingesehen oder heruntergeladen werden.


LERN-APP: «1.20 PRÜFUNGSFRAGEN»

Welches sind Massnahmen, um auf der Baustelle Unfälle mit Handmaschinen zu vermeiden?

1807 || Unfallverhütung Handmaschinen

Welches sind Sicherheitsmassnahmen an der Tischkreissäge?

1808 || Sicherheit Tischkreissäge




Was bedeutet dieses Zeichen an Elektromaschinen?


1806 || Isolationszeichen



Bei Werkzeugwechsel Stecker ausziehen; keine Maschinen mit defekten Kabeln und Steckern verwenden; Maschine nur im Stillstand ablegen; Werkstücke bei der Bearbeitung fixieren; PSA und FI-Schalter einsetzen



- Spaltkeil verwenden
- Schutzhaube verwenden
- Stossholz und Seitenstossholz verwenden
- Ordnung um die Maschine halten
- richtige Handstellung



Schutzisolierung 2 (Sonderisolierung)  
Die Maschine ist verstärkt schutzisoliert zwischen Gehäuse und stromführenden Teilen.