


Was muss bei Kabelrollen ohne Überhitzungsschutz beachtet werden?


suvaPro

Was ist mit SuvaPro gemeint?

Welches sind Massnahmen, um auf der Baustelle Unfälle mit Handmaschinen zu vermeiden?



Was bedeutet dieses Zeichen an Elektromaschinen?



Wie gross dürfen die Masse 1 und 2 bei einem korrekt eingestellten Spaltkeil sein?

Wie berechnet sich die Spaltkeildicke?

suvaPro

Warum sind bei einigen Handmaschinen, z.B. der Heftklammerpistole, SuvaPro-Kleber aufgeklebt?

Welches sind Sicherheitsmassnahmen an der Tischkreissäge?




Bei Werkzeugwechsel Stecker ausziehen; keine Maschinen mit defekten Kabeln und Steckern verwenden; Maschine nur im Stillstand ablegen; Werkstücke bei der Bearbeitung fixieren; PSA und FI-Schalter einsetzen

suvaPro

SuvaPro ist der allgemeine Arbeitssicherheits-Bereich der SUVA.


Immer ganz abrollen, um Überhitzungsschäden/ Brände zu vermeiden.



- Spaltkeil verwenden
- Schutzhaube verwenden
- Stossholz und Seitenstossholz verwenden
- Ordnung um die Maschine halten
- richtige Handstellung

suvaPro

Für diese Maschinen können im Internet entsprechende Merkblätter oder Checklisten eingesehen oder heruntergeladen werden.



Beide Masse maximal 5 mm.

Dicke Blattkörper plus Schnittbreite durch zwei.