

Was ist beim **Reinigen** von Folien und Kanten aus **PVC** besonders zu beachten?



Wie können mineralische Werkstoffe verarbeitet werden?



Was ist der Hauprohstoff von Mineralischen Platten wie Corian?



Welche Eigenschaften sind charakteristisch für mineralische Werkstoffe?



Wie können mineralische Platten gereinigt und Gebrauchsspuren auf der Oberfläche entfernt werden?

Welche für den Schreiner bedeutsamen Eigenschaften weisen PVC-Folien auf?



Welche zwei Bindemittel werden hauptsächlich für die Herstellung mineralischer Werkstoffe eingesetzt und welche Auswirkungen haben diese auf die Materialeigenschaften?



Aluminiumhydroxid (ca. 70 %),
das aus Aluminiumerz (Gestein)
gewonnen wird.



- unter Temperatureinwirkung
formbar
- mit speziellen Klebern fugenlos
verklebbar
 - mit HW-Werkzeugen
bearbeitbar
 - mit handelsüblichem
Schleifpapiere schleifbar

Nicht mit Lösungsmitteln
abwaschen. Trockenes Abreiben
führt zu statischer Aufladung.

Acryl: Eher plastomere
Eigenschaften.
Polyester: Eher duromere
Eigenschaften.

Nicht temperatur- und
chemikalienbeständig,
dampfdurchlässig,
kälteempfindlich.

Reinigung mit einem
handelsüblichen, leicht
scheuernden Reinigungsmittel.

Gebrauchsspuren auf der
Oberfläche können überschleifen
werden.